

HVAC INTERNAL GREASECLEAN – PREPARAT DO CZYSZCZENIA I ODTŁUSZCZANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

1.PRODUCENT : LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW

Email: magazyn@ltchem.pl tel. 518 907 444

2.MARKA: LIQUID TECHNOLOGIES

3.KOD EAN: 5 903313 947015, 5 903313 947053, 5 903313 947039

4.KOD GPC: 10000405



5.INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Przed czynnościami serwisowymi należy wyłączyć urządzenie klimatyzacyjne bądź wentylacyjne
- Zdjąć/odchylić obudowę i wyjąć wstępny filtr powietrza (jeśli występuje w urządzeniu)
- Ustawić końcówkę spryskiwacza w pozycję ON
- Spryskać dokładnie lamele połową objętości produktu
- Odczekać 10 minut do pełnej reakcji zanieczyszczeń z produktem. Pozostałość po czyszczeniu spłukiwać do czasu zniknięcia piany
- Dokładnie wyczyścić filtr powietrza pod bieżącą wodą. W przypadku silne - go zatłuszczenia sugeruje się spryskać - nie produktem również filtra powietrza
- Umieścić filtr powietrza w urządzeniu i zamknąć obudowę
- Po każdym użyciu końcówkę spryskiwacza ustawić w pozycji OFF

6.IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych :Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą :Jeżeli wystąpi podrażnienie, spłukać skórę pod strumieniem wody.

W przypadku dostania się do oczu :Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo zdjąć.

W przypadku połknięcia :Wypłukać usta czystą wodą. W razie dolegliwości zapewnić opiekę lekarską.