

HVAC EXTERNAL BASIC- KONCENTRAT DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

1.PRODUCENT: LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW
Email: magazyn@ltchem.pl tel. 518 907 444

2.MARKA: **LIQUID TECHNOLOGIES**

3.KOD EAN: 5 903313 947220 , 5 903313 947237

4.KOD GPC: 10000405



5.INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory
- W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody)
- Czyszczone powierzchnie spryskiwać pod niskim ciśnieniem i pozostawić na 5-10 minut. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć dwukrotnie. Dokładnie spłukać wodą.

6.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali.

7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy używać produktu pod wiatr, należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń. Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania. Nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie konieczności skontaktować się natychmiast z lekarzem